

Entdecke die Etter-Art-Resinsysteme



MASTERCAS¹⁻²⁻¹
Mittlere bis hohe Viskosität
• Fluid Painting
• Ocean Art



TOTALCAST
Mittlere Viskosität
• Eingussarbeiten
• Klarer Überzug



ULTRACAST^{XT}
Mittlere Viskosität
• Coaster Art
• Große Oberflächen



DEEPCAST
Niedrige Viskosität
• Hohe Verfüllungen
• 3-D-Formen



TOPCOAT²⁻¹
Niedrige Viskosität
• Versiegelnde Abschlusschicht
• Beschichten von Oberflächen



BIOCAST
Hohe Viskosität
• Pouring
• Exaktes Arbeiten an Rändern/Kanten



HIGH-BUILD
Sehr hohe Viskosität
• 3-D-Kunst
• Objektkunst



RAPIDO
Niedrige Viskosität
• Außergewöhnliche Resinkunst
• Schnelle Resinkunst



Dein ideales Resin für

Coaster Art Große Oberflächen

Besonders lange Verarbeitungszeit

ULTRACAST^{XT}



Mittlere Viskosität: 1.600 mPa·s

Highlights ULTRACAST^{XT}

- Coaster Art (Untersetzer und Etagere kreieren)
- Große Oberflächen wie Tische, Wände oder Fußböden sowie großformatige Malgründe
- Mixed-Media-Anwendungen
- Sehr lange Verarbeitungszeit
- Besonders hitzebeständig
- Selbstnivellierend



Technische Daten

Mischverhältnis Harz zu Härter:
2:1 nach Volumen und nach Gewicht

Mittlere Viskosität:
1.600 mPa·s

Frei von:
VOC, BPA, Nonylphenolen



Verarbeitungszeit:
80 Minuten



Aushärtungszeit:
24 Stunden



Berührungstrocken:
nach 8–9 Stunden



**UV Absorber
+ Hals**



**Zertifiziert
nach
ASTM D4236**

Anwendung **ULTRACAST^{XT}**

Beispiel: Coaster Art (Untersetzer)

Abmessen

1. Gib Harz und Härter 2:1 in einen Mischbecher. Trage beim Arbeiten mit Resin Nitrilhandschuhe.

Anmischen

2. Mische die abgemessene Menge im Mischbecher mit einem Kunststoffspatel. Rühre langsam um, auch an Boden und Rändern des Mischbechers. Nach drei bis fünf Minuten ist deine Mischung fertig. Du hast jetzt 60–80 Minuten Zeit zum Arbeiten.
3. Für Untersetzer mit aufregenden Effekten benötigst du klares Resin und eingefärbtes Resin in zwei Farben. Zum Einfärben verteilst du das Resin auf einzelne Mischbecher, je einen pro Farbe.

Anwenden

4. Deine Silikonform hast du sauber und eben vor dir platziert.
5. Gieße mit Farbe 1 einen Ring in den äußeren Rand deiner Form. Gieße dann klares Resin in die Mitte, bis es ans farbige Resin läuft. Mit Farbe 2 gießt du einen schmalen Ring auf den ersten Ring – Farbe 1 bleibt außen sichtbar. Zum Abschluss gießt du wieder klares Resin in die Mitte.
6. Optional: Verteile etwas Glitter mit einem Stäbchen in der Mitte.

7. Beobachte die Oberfläche: Dort sollten sich sofort Effekte bilden. Was sich nicht bilden sollte: Bläschen. Die eliminiert du mit einem Feuerzeug oder Bunsenbrenner. Gehe dazu gleichmäßig in circa zehn cm Abstand über die Resin-Oberfläche.
8. Schütze dein Kunstwerk vor Staub oder anderen Fremdkörpern, und decke es ab, wenn du fertig bist.

Abschluss

9. Nach 24 Stunden sind deine Untersetzer ausgehärtet: Du kannst sie entformen. Verwende zur Reinigung ein weiches Tuch.



Größen Set:
1,5kg, 3kg, 7,5kg, 15kg